


新十条トンネル施工状況

平成19年1月24日

阪神高速道路株式会社

新十条通トンネル施工状況航空写真

(平成18年12月 阪神高速道路(株)撮影)



施工状況写真

十条換気所(仮称)



十条側坑口



シールドマシン発進立坑



琵琶湖疏水(南側)




琵琶湖疏水(北側)



シールド区間一般部



シールド区間耐火工



山科換気所(仮称)



シールドマシン貫通



シールドマシン転回部



東行き発進部



NATM 一般部



山科側坑口

